


改善対策届出日:令和元年6月5日

改善対策届出番号	575	改善対策開始日	令和元年6月6日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン 製作国:英国 グループ ジャパン株式会社 製作者名: ベントレー モーターズ リミテッド 代表取締役社長 ティル・シェア 問合せ先: ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797		
不具合の部位(部品名)	その他(フロントカメラ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドライバーアシストシステムの前面を撮影するフロントカメラユニットのヒーター温度設定が不適切なため、熱の影響により撮影が出来なくなることがある。そのため、ドライバーアシスト機能が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントカメラユニットのヒーター温度設定を変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者:ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BADDB	ベンテイガ	SJAAB14V0HC011148～ SJAAF14V3JC019500 平成28年1月12日～ 平成29年9月5日	204台	
	(計1型式)	(計1車種)	製作期間の全体の範囲 平成28年1月12日～ 平成29年9月5日	204台	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



注意: は設定変更部を示す。

不具合の内容

ドライバーアシストシステムの前面を撮影するフロントカメラユニットのヒーター温度設定が不適切なため、熱の影響により撮影が出来なくなることがある。そのため、ドライバーアシスト機能が作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントカメラユニットのヒーター温度設定を変更する。

識別

改善後は、ボンネット内のバッテリープラス電源のターミナルカバーに緑色のペイントを行い識別とする。