


| | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|
| 整理番号 | | サービスキャンペーン開始日 | 令和2年1月23日 |
| 不具合の内容 | パワーウィンドウを制御するコンピューターにおいて、プログラムが不適切なため、ウィンドウガラスの位置記憶が消失することがある。そのため、ドア開閉時にウィンドウが1～2センチ開閉する作動を行った後にウィンドウガラスが開いてしまうことがある。 | | |
| 改善の内容 | 全車両、パワーウィンドウを制御するコンピューターのプログラムを対策プログラムに書き換える。 | | |
| 自動車使用者等に周知させるための処置 | ダイレクトメール、電話、訪問により通知する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | サービスキャンペーン対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | サービスキャンペーン対象車の台数 | 備考 |
|-------|-----------|-----------------------|--|------------------|----|
| ベントレー | ABA-BCDDB | コンチネンタル GT | SCBCA13S3JC068695～ SCBCA13S8LC075581 平成30年7月5日～ 令和元年10月7日 | 358台 | |
| ベントレー | 7BA-BDDDB | コンチネンタル GT コンバーチブル | SCBDA33S5KC073379～ SCBDA33S5LC075554 平成31年4月1日～ 令和元年9月18日 | 45台 | |
| | | | 輸入期間の全体の範囲 平成30年7月5日～ 令和元年10月7日 | 403台 | |

改善箇所説明図



注意: は修正する部品を示す。

不具合の内容

パワーウィンドウを制御するコンピューターにおいて、プログラムが不適切なため、ウィンドウガラスの位置記憶が消失することがある。そのため、ドア開閉時にウィンドウが1～2センチ開閉する作動を行った後にウィンドウガラスが開いてしまうことがある。

改善の内容

全車両、パワーウィンドウを制御するコンピューターのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別

トランク内バッテリー横のカバーに緑色のペイントを行い識別とする。