


リコール届出日：平成31年4月10日

リコール届出番号	外-2804	リコール開始日	平成31年4月11日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル・シェア	製作国：イギリス 製作者名：ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先：ベントレーコール（フリーダイヤル） 0120-97-7797	
不具合の部位（部品名）	後席中央シートベルトおよびシートベルトバックル取付け部ボディーパネル（補強板とスタッドボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後席中央シートベルトおよびバックルが取り付けられているボディーパネルの強度が不足しているため、後席左右のいずれか、もしくは両方の座席に乗員が着座している場合、車両衝突時に当該パネルが損傷し、後席中央座席の乗員を適切に拘束することができないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボディーパネルを点検し、補強板が取り付けられていないものは補強板を取り付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問により通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に外-2804のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BB3Y	ミュルザンヌ	SCBBA63Y2CC016894～ SCBBA63Y9FC001331 平成24年3月6日～ 平成26年9月30日	59台	
ベントレー	ABA-BBCZM	ミュルザンヌ	SCBBD63Y3GC001592～ SCBBU63Y6KC004107 平成27年1月23日～ 平成30年9月3日	76台	
	(計2型式)	(計1車種)	製作期間の全体の範囲 平成24年3月6日～ 平成30年9月3日	135台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。



改善箇所説明図



車両下回り側



スタッドボルト取付け位置（シート裏側）



対策前

対策後

スタッドボルト頭部

補強板

スタッドボルト（2カ所）

注意： は交換する部品を示す。

は追加する部品を示す。

不具合の内容

後席中央シートベルトおよびバックルが取り付けられているボディーパネルの強度が不足しているため、後席左右のいずれか、もしくは両方の座席に乗員が着座している場合、車両衝突時に当該パネルが損傷し、後席中央座席の乗員を適切に拘束することができないおそれがある。

改善の内容

全車両、ボディーパネルを点検し、補強板が取り付けられていないものは補強板を取り付ける。

識別

改善後は、左後席ドアの配線コネクタに黄色のペイントを行い識別とする。