


リコール届出日:令和2年8月19日

リコール届出番号	外-3066	リコール開始日	令和2年8月20日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン 製作国:英国 グループ ジャパン株式会社 製作者名: ベントレー モーターズ リミテッド 代表取締役社長 ティル・シェア 問合せ先: ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797		
不具合の部位(部品名)	灯火装置(昼間走行灯及び車幅灯)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	昼間走行灯、車幅灯及び駐車灯の副灯において、前方灯火装置を制御するコンピューターのプログラムが不適切なため、方向指示器を使用した時に消灯する当該灯火が再点灯しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前方灯火装置を制御するコンピューターのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者:ダイレクトメール、電話、または訪問により通知する。 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に外-3066のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BCDDB	コンチネンタルGT	SCBCA13S7KC070595～ SCBCA13S5LC075781 平成30年11月9日～ 令和元年11月2日	85台	
ベントレー	7BA-BDDDB	コンチネンタルGT コンバーチブル	SCBDA33S5KC073933～ SCBDA33S4LC075397 令和元年9月17日～ 令和元年11月2日	28台	
	計2型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 平成30年11月9日～ 令和元年11月2日	計113台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



注意： は修正する部品を示す。

不具合の内容

昼間走行灯、車幅灯及び駐車灯の副灯において、前方灯火装置を制御するコンピューターのプログラムが不適切なため、方向指示器を使用した時に消灯する当該灯火が再点灯しないおそれがある。

改善の内容

全車両、前方灯火装置を制御するコンピューターのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別

ヘッドライトユニット裏側に青色のペイントを行い識別とする。